



Padengimo tipas:

A


CINKUOTA
DANGA
SU GELTONU
PASIVAVIMU

B

CINKUOTA
DANGA
SU BALTU
PASIVAVIMU

Pagal užsakym?:

A

CINKUOTA
DANGA
SU GELTONU
PASIVAVIMU

Matmenys

Material index	d [mm]	L [mm]	D [mm]	k [mm]	Lg [mm]	Įdubos / Raktas	Padengimo tipas
3101030010PZBT	3.0	10	7.0	1.6		PZ 1	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101030012PZBT	3.0	12	7.0	1.6		PZ 1	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101030013PZBT	3.0	13	7.0	1.6		PZ 1	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101030016PZBT	3.0	16	7.0	1.6		PZ 1	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101030020PZBT	3.0	20	7.0	1.6		PZ 1	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101030025PZBT	3.0	25	7.0	1.6		PZ 1	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101030030PZBT	3.0	30	7.0	1.6		PZ 1	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101035010PZBT	3.5	10	8.0	1.8		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101035013PZBT	3.5	13	8.0	1.8		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101035016PZBT	3.5	16	8.0	1.8		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101035018PZBT	3.5	18	8.0	1.8		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101035020PZBT	3.5	20	8.0	1.8		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101035025PZBT	3.5	25	8.0	1.8		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101035030PZBT	3.5	30	8.0	1.8		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101035040PZBT	3.5	40	8.0	1.8		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101040012PZBT	4.0	12	9.0	2.0		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)

Material index	d [mm]	L [mm]	D [mm]	k [mm]	Lg [mm]	Įdubos / Raktas	Padengimo tipas
3101040016PZBT	4.0	16	9.0	2.0		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101040020PZBT	4.0	20	9.0	2.0		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101040025PZBST	4.0	25	9.0	2.0		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101040025PZBT	4.0	25	9.0	2.0		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101040030PZBT	4.0	30	9.0	2.0		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101040035PZBT	4.0	35	9.0	2.0		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101040045PZBT	4.0	45	9.0	2.0		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101045016PZBT	4.5	16	10.0	2.3		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101045025PZBT	4.5	25	10.0	2.3		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101045030PZBT	4.5	30	10.0	2.3		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101050016PZBT	5.0	16	12.0	2.6		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101050020PZBT	5.0	20	12.0	2.6		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101050025PZBT	5.0	25	12.0	2.6		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101050030PZBT	5.0	30	12.0	2.6		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101050035PZBT	5.0	35	12.0	2.6		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101050040PZBT	5.0	40	12.0	2.6		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101050045PZBT	5.0	45	12.0	2.6		PZ 2	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101060016PZBT	6.0	16	14.0	3.4		PZ 3	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101060020PZBT	6.0	20	14.0	3.4		PZ 3	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101060025PZBT	6.0	25	14.0	3.4		PZ 3	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101060030PZBT	6.0	30	14.0	3.4		PZ 3	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101060035PZBT	6.0	35	14.0	3.4		PZ 3	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101060040PZBT	6.0	40	14.0	3.4		PZ 3	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)
3101060050PZBT	6.0	50	14.0	3.4		PZ 3	B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu)